

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0217-43	FECHA:	26/08/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE CANALES



FOTO 5: SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA SANITARIO



FOTO 6: REPARACION DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0217-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: REMODELACION Y LEVANTADO DE PARED EN COCINA



FOTO 2: REMODELACION Y LEVANTADO DE PARED EN COCINA



FOTO 3: SUSTITUCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL

FOTO 4:

FOTO 5:

FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

