

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0217-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE CANALES



FOTO 5: REMODELACION Y LEVANTADO DE PARED EN COCINA



FOTO 6: REMODELACION Y LEVANTADO DE PARED EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0217-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 7: PINTURA MURO EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA MURO EXTERIOR




FOTO 9:




FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

