

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIPUNIT .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0227-43	FECHA:	10/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA A METAL.



FOTO 4: LEVANTAMIENTO DE PARED.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Hermelindo Pacham Coc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público