

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIPUNIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0227-43	FECHA:	25/11/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA POR METAL.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA A METAL...



FOTO 4: LEVANTAMIENTO DE PARED.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hermelindo Pachon</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

