

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0229-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 3: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE BALCON



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0229-43	FECHA:	23/08/2024



FOTO 7: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL




FOTO 8: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



FOTO 9: REPARACION DE PISO TORTA



FOTO 10: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 11: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O...



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0229-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 12: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 13: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 14: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 15: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 16: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 17: REPARACION MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0229-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 18: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 19: REPARACION MODULO COCINA




FOTO 20: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 21: REPARACION MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---