

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0231-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y CHAPA.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO.



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES.



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CASERIO LA CEIBA EL ESTOR IZABAL, GUATEMALA, C.A.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN CASERIO LA CEIBA
--	---	---	--