

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0500-41	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Reparación de Porton



Foto 2: Reparación de Porton



Foto 3: Reparación de Porton



Foto 4: Reparación de Porton



Foto 5: Reparación Muro Perimetral



Foto 6: Reparación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Debora Xicará C.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0500-41	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Reparación Muro Perimetral



Foto 2: Reparación Muro Perimetral



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral



Foto 4: Reparación de Muro Perimetral



Foto 5: Reparación Muro Perimetral



Foto 6: Reparación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

