

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0500-41	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Reparación del Porton de Metal



Foto 2: Reparación de Porton de Metal



Foto 3: Reparación de Porton de Metal



Foto 4: Reparación de Porton de Metal



Foto 5: Reparación de Muro Perimetral



Foto 6: Reparación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deborah Xicará C.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0500-41	FECHA:	27/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Déborá Xicará C.
Firma y sello del Presidente de la ORP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

