

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEACACAR, EL ESTOR, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0515-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 2. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.




FOTO 4. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 5. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público