


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SAN MIGUELITO RÍO BOBOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0039-43	FECHA:	31/05/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE LA COCINA



SUSTITUCIÓN DE METAL POR MADERA EN LA COCINA



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE 3 BAÑOS Y UNA AULA



SUSTITUCIÓN DE PORTON



MANTENIMIENTO 80 MTS DE VENTANAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



REPARACIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Moisés Osorio Díaz*

Firma y sello del Presidente de la OPE Rural Mixta



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SAN MIGUELITO RÍO BOBOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0039-43	FECHA:	31/05/2024



PINTURA EL MURO INTERIOR E EXTERIOR Y LAMINA



CAMBIO DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE TUBO DE AGUA PLUVIALES



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL 25 MT LINEALES CON TUBO HG Y 200 MTS CON POSTES



SUSTIUCION DE ESTUFA RURAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Moisés Osorio Díaz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

