

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERIO SAN FRANCISCO DE ASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0044-43	FECHA:	28/10/2024




Foto1: Sustitucion de lamina por troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de barilla por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado,cambio de tubo, cepillado,aplicación de pintura) a puerta de sanitario. Reparacion de torta de concreto.



Foto 5: Sustitucion de ventanas y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Yadira Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

