

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERIO SAN FRANCISCO DE ASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0044-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de barilla por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura) a puerta de sanitario. Reparación de torta de concreto.



Foto 5: Sustitución de ventanas y balcones de metal




Foto 6: Sustitución de ventanas y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Yadira Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

