



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de lamina del corredor, debido a grandes perforaciones y que se encuentra en mal estado



Foto 3: Sustrucción de lámina en mal estado



Foto 4: Mantenimiento de puertas, debido a que están dañadas.



Foto 5: Reparación de pila



Foto 6: Baños en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raul Menroy*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de lamina del corredor, debido a grandes perforaciones y que se encuentra en mal estado



Foto 3: Sustrucción de lámina en mal estado



Foto 4: Mantenimiento de puertas, debido a que están dañadas.



Foto 5: Reparación de pila




Foto 6: Baños en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raul Manzano*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de lamina del corredor, debido a grandes perforaciones y que se encuentra en mal estado



Foto 3: Sustrucción de lámina en máil estado



Foto 4: Mantenimiento de puertas, debido a que están dañadas.



Foto 5: Reparación de pila



Foto 6: Baños en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Paul Marrocos*  
 Consejo Comunal de Padres y Familia  
**E.O.R.M.**  
 Comunidad  
 Caserío Las Viñas  
 Morales, Izabal.

Firma y sello del Presidente de la

*[Signature]*  
 DIRECCION  
 ESCUELA ESCOLAR RURAL MIXTA  
 CASERIO LAS VIÑAS  
 MORALES, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público