



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Renovación de pintura en muros interiores del establecimiento



Foto 2: Sustitución y Reparación de soporte de estructura metálica del techo del establecimiento




Foto 3: Sustitución de lámina duralita por lámina Troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimiento de puertas y techo de los baños del establecimiento educativo



Foto 5: Renovación de pintura en muros exteriores del establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raul Manroy*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Renovación de pintura en muros interiores del establecimiento



Foto 2: Sustitución y Reparación de soporte de estructura metálica del techo del establecimiento




Foto 3: Sustitución de lámina duralita por lámina Troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimiento de puertas y techo de los baños del establecimiento educativo



Foto 5: Renovación de pintura en muros exteriores del establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raul Manzano*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*Bernardito*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERÍO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0051-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Renovación de pintura en muros interiores del establecimiento



Foto 2: Sustitución y Reparación de soporte de estructura metálica del techo del establecimiento



Foto 3: Sustitución de lámina duralita por lámina Troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimiento de puertas y techo de los baños del establecimiento educativo



Foto 5: Renovación de pintura en muros exteriores del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raul Manrique*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

