


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL	EORM Caserio Calle veinte (20) la presa	DIRECCIÓN DEL	Caserillo calle veinte (20) la presa
CÓDIGO DEL	18 - 04 - 0053 -43	FECHA:	29/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEAL E 20 LA PRESA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Calle veinte (20) la presa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserillo calle veinte (20) la presa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 04 - 0053 -43	FECHA:	29/09/2024



Foto 1: sustitucion de lamina acanalada



Foto 2: Sustitucion de ventanas



Foto 3: Sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 4: Sustitucion de cableado eléctrico



Foto 5: Sustitucion de caja de Registro



Foto 6: Sustitucion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

