


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVI0 DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL	EORM Caserío Calle veinte (20) la presa	DIRECCIÓN DEL	Caserillo calle veite (20) la presa
CÓDIGO DEL	18 - 04 - 0053 -43	FECHA:	29/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la A.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL	EORM Caserío Calle veinte (20) la presa	DIRECCIÓN DEL	Caserillo calle veinte (20) la presa
CÓDIGO DEL	18 - 04 - 0053 -43	FECHA:	29/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de ventanas




Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por metal




Foto 4: Sustrucción de cableado eléctrico




Foto 5: Sustrucción de caja de Registro





Foto 6: Sustrucción de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E. LA PRESA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
