

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0056-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 9: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Y sustitución de chapa



Foto 12: Sustitución de puerta



Foto 13: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 14: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

REino Elisa de poz Caserio Agua Blanca
Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0056-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 15: Sustitución de inodoro



Foto 16: sustitución de chapa

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Elisa de paz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

