

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA PROF. RAUL DISSANDIER LINARES LEÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE NUEVO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	KARLA YANINA DÍAZ CERVANTES	FECHA:	24/10/2024



Foto1: Sustitución de estructuras de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de cableado Electrico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reorganizar el número de hojas.

Paula Lopez Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

