

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0117-45	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal





Foto 5: Sustitución de puerta de aula



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de los datos.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

