

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	22/08/2024




Foto1: Sustitucion de Piso ceramico por piso de granito




Foto 2: Remosamiento de Pared



Foto 3: Sufitucion de Mezones y banquetas




Foto 4: Sustitucion de Inodoro



Foto 5: sustitucion de ventana




Foto 6: sustitucion de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Edna Abzun</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitucion de Pila



Foto 2: Sustitucion de porton

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Abzun*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

