

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: Sustitucion de piso ceramico por piso de granito



Foto 2: Remozamiento de pared



Foto 3: Sustitucion de Mezon y Banqueta




Foto 4: Sustitucion de inodoro



Foto 5: Sustitucion de ventana



Foto 6: Sustitucion de puerta de madera por matal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Abzun*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Arleyner*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecubdaria Efrain de Maria Villeda Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0135-45	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustrucion de pila



Foto 2: Sustrucion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edna Abzun*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

