

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0162-42	FECHA	22/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Santos Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--