

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL	EOUM JOSÉ RUBÉN CONTRERAS PADILLA	DIRECCIÓN DEL	BARRIO EL CARRIZAL, MORALES, IZABAL
CÓDIGO DEL	18 - 04 - 0255 - 43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7. Sustrucción de tomacorrientes dobles.



Foto 8. Sustrucción de interruptores dobles.



Foto 9. Sustrucción de plafoneras y focos ahorradores.




Foto 10. Sustrucción de tableros de flipones.



Foto 11. Área a remozar. 10 metros de ancho por 40 metros de largo.



Foto 12. Área a remozar. 10 metros de ancho por 40 metros de largo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Aura Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Geatm Anzula

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

