



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBAMA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0256-42	FECHA:	22/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBAMA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0256-42	FECHA:	22/08/2024



REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN



APLICACIÓN DE SABIETA Y REPELLO DEL MURO DE CONTENCIÓN

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---