

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBAMA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0256-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE 2 PUERTAS



Foto 2: CAMBIO DE DOS CHAPAS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE VENTANA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA




Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, MORALES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0256-42	FECHA:	5/11/2024



REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN



APLICACIÓN DE SABIETA Y REPELLO DEL MURO DE CONTENCIÓN

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

