

Recibido
[Firma]
29/10/2024

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0271-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troqueleada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Sustitución de interruptores Dobles



Foto 6: Sustitución de toma corrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Recibido
f. m. e. 09/10/2024

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0271-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 7: Sustrucción tablero de flipones



Foto 8: Reparación cableado electrico



Foto 9: Sustrucción de ducto electrico




Foto 10: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 11: Sustrucción de piso ceramico




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benavente



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo