

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BENQUE EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0280-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapas.



Foto 2: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapas.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal.





Foto 5: Sustitución de canales de metal.



Foto 6: Sustitución de canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BENQUE EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0280-43	FECHA:	29/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BENQUE EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0280-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block,



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block,



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 5: Sustitución de depósitos de agua, 1700 litros.



Foto 6: Sustitución de depósitos de agua, 1700 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y selló del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

