



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shane, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	22/02/2024



Cubierta de Lámina y Estructura de Techo, es decir se reparará estructura y techado. 1



Reparación y repello de paredes 2



Sustitución de piso de torta de concreto. 3



Mantenimiento a estructura de soporte de metal, se pintará todo el techo. 4




Mantenimiento a balcones de metal (cepillados y pintados). 5



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de C.F.A.D.P.F.
Aldea Shane
MORALES, IZABAL.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA SHANE
MORALES, IZABAL.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shane, Morales, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	22/02/2024



Mantenimiento de estufa rural/ se cambiaria plancha por deterioro y reparación de hornilla general.

7



Reparación de azulejo en mueble de cocina

8



Sustitución de Estructura de Metal en Ventanas.

9



Sustitución de Depósito de agua, Reconstrucción de bases de cemento con parrilla metálica y deposito de agua nuevo.

10



Sustitución de piso cerámico (por deterioro de torta de cemento en centro de computación).

11

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

