

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Susustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicio sanitario



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Adeyda López

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	22/08/2024



Foto7: Sustitución de accesorios inodoro



Foto 8: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 9: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

<p><i>Adelaida López</i> Firma y sello del Presidente de la DPP</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---