

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Susstitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) de aulas



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicio sanitario



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de gestión de la calidad.

Adeyda Lopez

Firma y sello del Presidente de la CPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	13/11/2024



Foto7: Sustitución de accesorios inodoro



Foto 8: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 9: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Adelayda López</i> Firma y sello del Presidente de la OPE La Esperanza Playitas Morales, Izabal Guatemala, C.A.</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN LA ESPERANZA, PLAYITAS MORALES, DEPTO. IZABAL</p>
---	---