

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Susustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicio sanitario




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

Adelayda Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE
EORM
La Esperanza Playitas
Morales, Izabal
Guatemala C.A.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
LA ESPERANZA, PLAYITAS
MORALES, DEPTO. IZABAL

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0311-43	FECHA:	



Foto7: Sustrucción de accesorios inodoro



Foto 8: Sellado de grietas y fisuras en muros






Foto 9: Sustrucción de llave de chorro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adeleyda López
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar
EORM
La Esperanza Playitas
Morales, Izabal
Guatemala C.A.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
LA ESPERANZA, PLAYITAS
MORALES DEPTO IZABAL