REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR MUNICIPIO: Morales DEPARTAMENTO: Izabal DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Francisco Milla 45 ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 18 - 04 - 0318 - 43 FECHA: 21/02/2024 ESTABLECIMIENTO REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK REPARACION E MURO PERIMETRAL DE BLOCK SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS SUSITUCION DE PORTON DE METAL Observación: Si es necesario se pueden ag actualizar el número de hojas Firma y sello del Pre irma y Sello Director Centro Educativo Rúblico

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Izabal MUNICIPIO: Morales

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Aldea San Francisco Milla 45

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18 - 04 - 0318 - 43

FECHA: 21/02/2024



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS ' SUSTITUCON DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE INODOROS - LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA -SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT. - SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES - SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCION DE PLAFONERAS- SUSTITUCION DE INTERUPTORES SIMPLES- SUSTITUCION DE INTERUPTORES DOBLES- SUSTITUCION DE FLIPONES- SUSTITUCION DE TABLERO DEFLIPONES- REPARCION



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL- SUSTITUCION DE PUERTA-REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO- SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar ho



Firma y Sello Director Centro Público

zar el número de hoja