

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de la Sierra Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0332-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Efrain Suechite R.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

