



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	29/02/2024



sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzine calibre 26



sustitución de estructura de soporte de metal por metal



mantenimiento de estructura (lijado de soporte de metal por metal, sustitución de puerta



sustitucion de varios



Reparación de bajada de agua pluvial. Tubo PVC "3"



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Talia Brenda Interiano Amador</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	29/02/2024




Mantenimiento a estructura, lijado cambio de tubo, cepillado sujecciones de pintura a puertas servicios sanitarios



Sustitución de accesorios inodoros contra llave, tubo de abasto. Sustitución de tapadera sanitario. Sustitución inodoro



Mantenimiento a portones de metal



Sustitución de llave de chorro



Sustitución de focos ahorradores



Sustitución de plafonera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julia Bienda Interiano Amador*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	29/02/2024



Sustitución Interruptores Simples



Sustitución de tomacorriente dobles, Sustitución de Flipones




Reparación de cableado electrico. Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.



Sustitución de deposito de agua 1000 litros



Sustitución de bomba de agua



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julie Bienda Interiano Amador*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

