



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Lomas De Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0012-43	FECHA:	21/02/2024



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troqueladaaluzinc calibre 26



2.2 Sustitución de estructura de madera por metal




4.3 Sustitución de puerta



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana





9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



10.3 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

 Consejo Educativos
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Escuela Oficial Rural Mixta.
 Los Amates, Izabal.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 LOMAS DE RIO BLANCO
 LOS AMATES, IZABAL



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Lomas De Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0012-43	FECHA:	21/02/2024



15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada





20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

