



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOMAS DE RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0012-43	FECHA:	15 DE ABRIL DE 2024




1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2. Sustitución de estructura de madera por metal.




3. Sustitución de puerta



4. Sustitución de estructura de metal de ventana



5. Pintura de muros exteriores e interiores



6. Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOMAS DE RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0012-43	FECHA:	15 DE ABRIL DE 2024



7. Reparación de tubo hg y malla galvanizada





8. Sustitución de estufa rural completa, incluyendo chimenea y plancha de metal



9 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



10. Sustitución de pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
