



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Izabal | MUNICIPIO: | Los Amates |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cumbre de Río Banco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0456-43 | FECHA: | 14/06/2024 |



Mantenimiento a estructura de puerta



Sustitución de chapa



Sustitución de portón de metal



Sustitución de balcón de metal



Sustitución de accesorios de inodoro



Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GLADIS RODRIGUEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Izabal | MUNICIPIO: | Los Amates |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cumbre de Río Banco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0456-43 | FECHA: | 14/06/2024 |




Reparación de muro perimetral



Reparación de sistema eléctrico




Sustitución de depósito de agua



Sustitución de estufa rural



Sustitución de pila de cemento



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gradis Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

