

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LOS, AMATES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB. DE TELESECUNDARIA JOSE BARNOYA GARCIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA ANA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-2887-45 | FECHA: | 18/08/2024 |



14. Reparación de Sistema Eléctrico.



1. Cubierta de Lámina. 1.1.




Pintura en Muros Exteriores e Interiores. 9.1



Pintura en Muros Exteriores e Interiores. 9.1



15. Muros perimetrales 15.1



7. Canales y vajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Julio Perez



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público