

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0159-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Instalación de lámina Aluzinc calibre 26




FOTO 2: Instalación de lámina Aluzinc calibre 26




Foto 3: Mantenimiento a puerta de metal lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 4: Mantenimiento a porton de metal lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)





Foto: 5 Reparación de ventana



Foto: 6 Suministro e instalación de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

