

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0159-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Instalación de lámina Aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y kit de tanque)



Foto3: Reparación de estufa rural



Foto4: Mantenimiento a puertas de metal lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)




Foto: 5 Mantenimiento a porton de metal lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto: 6 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público