



Ministerio de Educación
Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Seca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0164-43	FECHA:	07/05/2024



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 4: Cubierta de lamina



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pila, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPAF: *Dora Alicia de la Cruz Lopez*
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Firma]*

