

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS JIMENEZ, ALDEA LA TOMA TATASIRIRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0192-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 5: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICION Y ACABADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

El Violeta Harand del Jimenez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

