

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VICENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0196-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: REPARAR LOSAS DE PATIO



FOTO 2: REPARAR LOSA DE PATIO



Foto3: RAPARAR COCINA



Foto4: REPARACION DE COCINA



Foto: 5 REPARACION DE COCINA



Foto: 6 SUSTITUCION DE PORTON DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lidia Lorenza Limón</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

