

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1004-45	FECHA:	8/03/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTES DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUSTITUCIÓN DE PANELES LED



FOTO 2: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 3 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS



Foto 4: PINTURA Y ENDEREZADO DE PUERTAS, REPARACIÓN DE VIDRIOS Y PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto: 5 PINTURA Y ENDERZADO DE BARANDAS, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE BARANDAS Y REPARACIÓN DEL MIGITORIO



Foto: 6 SUSTITUCION DE AZULEJO DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DEL PISO DE BAÑOS Y DIRECCIÓN, TAZAS DE BAÑO, REPARACIÓN DE LLAVES DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA DE LOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	