

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: Se instaló puerta en aula



Foto3: se instaló puerta en baño



Foto 4: Se instaló ventanas en aula



Foto: 5: se sustituyó el piso de concreto en aula



Foto: 6: Cambio de tasa sanitaria y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda ESPEYANSA GARCIA Lopez  

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto7: cambio de losa de patio (incluye base)



FOTO 8: tinaco instalado



Foto 9: sustitución de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Esperanza Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

