

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0015-43	FECHA:	OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO



Foto1: Puertas (sustitución, de cocina y aula)




FOTO 2: Ventanas (reparación)



Foto3: Reparación de red de drenaje y red de agua potable (sustitución)



Foto 4: Cerco o muro perimetral (sustitución, muro de block)



Foto: 5 Losa de patio (sustitución)




Foto: 6 Reparación de sistema eléctrico (sustitución)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0015-43	FECHA:	OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO



Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc.)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

