

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0217-43	FECHA:	6 DE MAYO 2024




Foto 1: LA LAMINA SERA SUSTITUIDA POR LAMINA TROQUELADA A DOS AGUAS + CAPOTE



Foto 2: LA ESTRUCTURA EXISTENTE SERA SUSTITUIDA Y ESTARA DISEÑADA POR UN SISTEMA DE TIJEAS CON COSTANERAS, MAS PEDESTALES TIPO COLUMNA RIGIDIZANTE EN EL MARCO.



Foto 3: SE SUSTITUIRA EL CANAL MAS BAJADAS.



Foto 4: SUSTITUCION DE TINACO DE AGUA CON OPERACIÓN POR GRAVEDAD.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE MARCO PARA LA SUSTITUCION DE VENTANA POR INSTALACION DE UNA VENTANA.





Foto 6: SE SUSTITUIRA REPELLO + CERNIDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO O:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO O:	ALDEA LA CAMPANA
ESTABLECIMIENTO O:	21-06-0217-43	FECHA:	6 DE MAYO 2024



Foto 7: SE LE DARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO




Foto 8: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA ( ESTUFA RURAL, PILA, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC)

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

