

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Porvenir Aldea el Escobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0034-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: cerco o muro perimetral (sustitución por mal estado de la malla y block quebrados)



Foto 2: mantenimiento a portón (sustitución por daños y oxido)



Foto 3: Reparación de área de cocina (sustitución de pila quebrada)



Foto 4: Pintura en muros interior exterior




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Murielo del Rosario Ortiz Egomel</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--