

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Porvenir aldea el Escobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-07-0034-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: cerco o muro perimetral (sustitución por mal estado de la malla y block quebrados)



Foto 2: mantenimiento a portón (sustitución por daños y oxido)




Foto 3: Reparación de área de cocina (sustitución de pila quebrada)



Foto 4: Pintura en muros interior exterior




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Mónica de Rosendo Ortiz Gómez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

