

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMPAQUISOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0251-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN, FUNDICION Y ACABADOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN, FUNDICION Y ACABADOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN, FUNDICION Y ACABADOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN MURO DE BLOCK PINEADO INCLUYE TUBOS DE DRENADO



Foto 5: SUSTITUCIÓN MURO DE BLOCK PINEADO INCLUYE TUBOS DE DRENADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN MURO DE BLOCK PINEADO INCLUYE TUBOS DE DRENADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

